



(電子メール施行)
砂第1381号の2
令和3年3月30日

一般社団法人 兵庫県宅地建物取引業協会会長 様
公益社団法人 全日本不動産協会兵庫県本部長 様
公益社団法人 兵庫県不動産鑑定士協会会長 様

兵庫県県土整備部土木局砂防課長

土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の指定について (通知)

本県の砂防行政につきましては、平素から格別のご理解をいただき厚くお礼申し上げます。
下記1の地区について、下記2のとおり指定しましたので、会員の皆様方への周知をお願いします。

記

1 指定地区

洲本市 奥畑、納、大野、鮎屋、千草、由良及び上灘地区

2 指定区域数及び公示日等

(1) 土砂災害警戒区域

① 新規指定 10箇所 (急傾斜地の崩壊10箇所)

令和3年3月30日兵庫県告示第360号及び第361号

② 一部改正 14箇所 (急傾斜地の崩壊11箇所、土石流3箇所)

令和3年3月30日兵庫県告示第376号及び第377号

(2) 土砂災害特別警戒区域

① 新規指定 167箇所 (急傾斜地の崩壊150箇所、土石流17箇所)

令和3年3月30日兵庫県告示第389号及び第390号

3 公示図面の相談窓口 (関係土木事務所)

淡路県民局洲本土木事務所管理第2課 (電話: 0799-26-3228)



砂防課管理班 吉井
電話 078-341-7711(代)
内線 4463



(電子メール施行)
砂第1382号の2
令和3年3月30日

一般社団法人 兵庫県宅地建物取引業協会会長 様
公益社団法人 全日本不動産協会兵庫県本部長 様
公益社団法人 兵庫県不動産鑑定士協会会長 様

兵庫県県土整備部土木局砂防課長

土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の指定について（通知）

本県の砂防行政につきましては、平素から格別のご理解をいただき厚くお礼申し上げます。
下記1の地区について、下記2のとおり指定しましたので、会員の皆様方への周知をお願いします。

記

1 指定地区

南あわじ市 湊、津井、阿那賀、伊加利、西淡志知、松帆及び山添地区

2 指定区域数及び公示日等

(1) 土砂災害警戒区域

① 新規指定 2箇所（急傾斜地の崩壊2箇所）

令和3年3月30日兵庫県告示第362号及び第363号

② 一部改正 7箇所（急傾斜地の崩壊4箇所、土石流3箇所）

令和3年3月30日兵庫県告示第378号

(2) 土砂災害特別警戒区域

① 新規指定 87箇所（急傾斜地の崩壊75箇所、土石流12箇所）

令和3年3月30日兵庫県告示第391号及び第392号

3 公示図面の相談窓口（関係土木事務所）

淡路県民局洲本土木事務所管理第2課（電話：0799-26-3228）



砂防課管理班 吉井
電話 078-341-7711(代)
内線 4463

兵庫県告示第389号

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第9条第1項の規定により、土砂災害特別警戒区域を次のとおり指定する。

令和3年3月30日

兵庫県知事 井戸敏三

名 称	指 定 の 区 域	土砂災害の発生原因となる自然現象の種類	自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
野旦田 I (106010026)	洲本市千草甲 (別図1のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図1のとおり
千草甲 I (106010027)	洲本市千草甲 (別図2のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図2のとおり
野旦田(2) I (106010028)	洲本市千草甲 (別図3のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図3のとおり
東 I (106010029)	洲本市千草乙 (別図4のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図4のとおり
野旦田(1) II (106010030)	洲本市千草甲 (別図5のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図5のとおり
野旦田(2) II (106010031)	洲本市千草甲 (別図6のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図6のとおり
野旦田(3) II (106010032)	洲本市千草甲 (別図7のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図7のとおり
千草己東(1) II (106010033)	洲本市千草己 (別図8のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図8のとおり
千草己東(2) II (106010034)	洲本市千草己 (別図9のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図9のとおり
上田原(1) II (106010035)	洲本市千草乙 (別図10のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図10のとおり
猪鼻(1) II (106010037)	洲本市千草丙 (別図11のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図11のとおり
猪鼻(2) II (106010038)	洲本市千草丙 (別図12のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図12のとおり
千草己東(1) III (106010039)	洲本市千草乙 (別図13のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図13のとおり
千草己東(2) III (106010040)	洲本市千草乙 (別図14のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図14のとおり
猪鼻(1) III (106010041)	洲本市千草丙 (別図15のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図15のとおり
猪鼻(2) III (106010042)	洲本市千草丙 (別図16のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図16のとおり
千草丙 III (106010043)	洲本市千草丙 (別図17のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図17のとおり
奥畑(1) II (106010065)	洲本市奥畑 (別図18のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図18のとおり

奥畑(2)Ⅱ (106010066)	洲本市奥畑(別図19のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図19のとおり
奥畑(3)Ⅱ (106010067)	洲本市奥畑(別図20のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図20のとおり
池内Ⅰ (106010087)	洲本市池内(別図21のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図21のとおり
池内Ⅱ (106010088)	洲本市池内(別図22のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図22のとおり
大野Ⅲ (106010090)	洲本市大野(別図23のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図23のとおり
池内Ⅲ (106010092)	洲本市池内(別図24のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図24のとおり
池田Ⅲ (106010093)	洲本市池田(別図25のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図25のとおり
鮎屋Ⅰ (106010138)	洲本市鮎屋(別図26のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図26のとおり
鮎屋Ⅱ (106010139)	洲本市鮎屋(別図27のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図27のとおり
納原(1)Ⅱ (106010163)	洲本市納(別図28のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図28のとおり
納原(2)Ⅱ (106010164)	洲本市納(別図29のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図29のとおり
納(1)Ⅱ (106010165)	洲本市納(別図30のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図30のとおり
納(2)Ⅱ (106010166)	洲本市納(別図31のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図31のとおり
奥畑(1) (106020176)	洲本市奥畑(別図32のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図32のとおり
奥畑(2) (106020177)	洲本市奥畑(別図33のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図33のとおり
奥畑(3) (106020178)	洲本市奥畑(別図34のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図34のとおり
奥畑(4) (106020179)	洲本市奥畑(別図35のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図35のとおり
奥畑(6) (106020181)	洲本市奥畑(別図36のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図36のとおり
奥畑(7) (106020182)	洲本市奥畑(別図37のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図37のとおり
奥畑(10) (106020185)	洲本市奥畑(別図38のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図38のとおり

(別図1から別図78までは省略し、兵庫県県土整備部土木局砂防課、淡路県民局洲本土木事務所及び洲本市役所に備え置いて縦覧に供する。)



兵庫県告示第390号

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第9条第1項の規定により、土砂災害特別警戒区域を次のとおり指定する。

令和3年3月30日

兵庫県知事 井戸敏三

名称	指定の区域	土砂災害の発生原因となる自然現象の種類	自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
三ツ川 I (106010170)	洲本市由良町内田（別図1のとおり）	急傾斜地の崩壊	別図1のとおり
由良町内田(1) I (106010171)	洲本市由良町内田（別図2のとおり）	急傾斜地の崩壊	別図2のとおり
由良町内田(2) I (106010172)	洲本市由良町内田（別図3のとおり）	急傾斜地の崩壊	別図3のとおり
天川 I (106010173)	洲本市由良町由良（別図4のとおり）	急傾斜地の崩壊	別図4のとおり
由良町由良(4) I (106010174)	洲本市由良町由良（別図5のとおり）	急傾斜地の崩壊	別図5のとおり
由良 I (106010175)	洲本市由良町由良四丁目（別図6のとおり）	急傾斜地の崩壊	別図6のとおり
由良江後(2) I (106010176)	洲本市由良町由良四丁目（別図7のとおり）	急傾斜地の崩壊	別図7のとおり
由良町由良(1) I (106010177)	洲本市由良町由良（別図8のとおり）	急傾斜地の崩壊	別図8のとおり
由良江後 I (106010178)	洲本市由良町由良三丁目（別図9のとおり）	急傾斜地の崩壊	別図9のとおり
由良町由良(2) I (106010179)	洲本市由良町由良（別図10のとおり）	急傾斜地の崩壊	別図10のとおり
由良紺屋町 I (106010180)	洲本市由良町由良（別図11のとおり）	急傾斜地の崩壊	別図11のとおり
由良観音寺 I (106010181)	洲本市由良町由良二丁目（別図12のとおり）	急傾斜地の崩壊	別図12のとおり
由良中野町(2) I (106010182)	洲本市由良町由良（別図13のとおり）	急傾斜地の崩壊	別図13のとおり
由良町由良(3) I (106010183)	洲本市由良町由良（別図14のとおり）	急傾斜地の崩壊	別図14のとおり
由良婦野谷 I (106010184)	洲本市由良町由良（別図15のとおり）	急傾斜地の崩壊	別図15のとおり

由良中野町(3) I (106010185)	洲本市由良町由良一丁目 (別図16のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図16のとおり
由良中野町(4) I (106010186)	洲本市由良町由良 (別図17 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図17のとおり
由良佐毘 I (106010187)	洲本市由良町由良 (別図18 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図18のとおり
由良町内田(1) II (106010188)	洲本市由良町内田 (別図19 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図19のとおり
由良町内田(2) II (106010189)	洲本市由良町内田 (別図20 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図20のとおり
由良婦野谷 II (106010190)	洲本市由良町由良 (別図21 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図21のとおり
由良町由良(1) II (106010191)	洲本市由良町由良 (別図22 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図22のとおり
由良佐毘 II (106010193)	洲本市由良町由良 (別図23 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図23のとおり
由良佐毘(3) II (106010194)	洲本市由良町由良 (別図24 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図24のとおり
由良町由良(2) II (106010195)	洲本市由良町由良 (別図25 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図25のとおり
由良町由良(3) II (106010196)	洲本市由良町由良 (別図26 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図26のとおり
由良町由良(4) II (106010197)	洲本市由良町由良 (別図27 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図27のとおり
由良町内田 III (106010198)	洲本市由良町内田 (別図28 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図28のとおり
由良町由良(1) III (106010199)	洲本市由良町由良 (別図29 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図29のとおり
由良町由良(2) III (106010200)	洲本市由良町由良 (別図30 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図30のとおり
由良町由良(3) III (106010201)	洲本市由良町由良 (別図31 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図31のとおり
由良町由良(4) III (106010202)	洲本市由良町由良 (別図32 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図32のとおり
由良町由良(5) III (106010203)	洲本市由良町由良 (別図33 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図33のとおり
由良町由良(6) III (106010204)	洲本市由良町由良 (別図34 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図34のとおり
中津川組(1) I (106010205)	洲本市中津川組 (別図35の とおり)	急傾斜地の崩壊	別図35のとおり

相川組(7) (106020329)	洲本市相川組(別図76のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図76のとおり
畑田組(1) (106020330)	洲本市畑田組(別図77のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図77のとおり
内田(12) (106020333)	洲本市由良町内田(別図78のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図78のとおり
由良(23) (106020334)	洲本市由良町由良(別図79のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図79のとおり
由良(24) (106020335)	洲本市由良町由良(別図80のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図80のとおり
内田(13) (106020336)	洲本市由良町内田(別図81のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図81のとおり
空所谷Ⅰ (206010040)	洲本市由良町由良(別図82のとおり)	土石流	別図82のとおり
内田谷Ⅱ (206010045)	洲本市由良町内田(別図83のとおり)	土石流	別図83のとおり
亀谷Ⅱ (206010048)	洲本市由良町由良(別図84のとおり)	土石流	別図84のとおり
中津川南谷Ⅱ (206010052)	洲本市中津川組(別図85のとおり)	土石流	別図85のとおり
相川西谷Ⅱ (206010055)	洲本市相川組(別図86のとおり)	土石流	別図86のとおり
由良(1) (206020035)	洲本市由良町由良(別図87のとおり)	土石流	別図87のとおり
由良(2) (206020036)	洲本市由良町由良(別図88のとおり)	土石流	別図88のとおり
由良(3) (206020037)	洲本市由良町由良(別図89のとおり)	土石流	別図89のとおり

(別図1から別図89までは省略し、兵庫県県土整備部土木局砂防課、淡路県民局洲本土木事務所及び洲本市役所に備え置いて縦覧に供する。)

兵庫県告示第391号

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項の規定により、土砂災害特別警戒区域を次のとおり指定する。

令和3年3月30日

兵庫県知事 井戸敏三

名称	指定の区域	土砂災害の発生原因となる自然現象の種類	自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項

山添(1) (125010038)	南あわじ市山添(別図1の とおりに)	急傾斜地の崩壊	別図1のとおり
----------------------	-----------------------	---------	---------

(別図1は省略し、兵庫県県土整備部土木局砂防課、淡路県民局洲本土木事務所及び南あわじ市役所に備えて縦覧に供する。)



兵庫県告示第392号

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項の規定により、土砂災害特別警戒区域を次のとおり指定する。

令和3年3月30日

兵庫県知事 井戸敏三

名 称	指 定 の 区 域	土砂災害の発生原因となる自然現象の種類	自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
本村Ⅰ (125020003)	南あわじ市津井(別図1の とおりに)	急傾斜地の崩壊	別図1のとおり
西本村Ⅰ (125020004)	南あわじ市津井(別図2の とおりに)	急傾斜地の崩壊	別図2のとおり
西本村(2)Ⅰ (125020005)	南あわじ市津井(別図3の とおりに)	急傾斜地の崩壊	別図3のとおり
伊加利山口Ⅰ (125020006)	南あわじ市伊加利(別図4 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図4のとおり
湯ノ河(1)Ⅰ (125020007)	南あわじ市伊加利(別図5 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図5のとおり
志知川Ⅰ (125020008)	南あわじ市阿那賀志知川 (別図6のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図6のとおり
小磯Ⅰ (125020010)	南あわじ市阿那賀(別図7 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図7のとおり
小木場Ⅰ (125020011)	南あわじ市阿那賀(別図8 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図8のとおり
木場(1)Ⅰ (125020012)	南あわじ市阿那賀(別図9 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図9のとおり
木場(2)Ⅰ (125020013)	南あわじ市阿那賀(別図10 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図10のとおり
北栄(2)Ⅰ (125020014)	南あわじ市阿那賀(別図11 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図11のとおり
北栄(3)Ⅰ (125020015)	南あわじ市阿那賀(別図12 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図12のとおり
南Ⅰ (125020016)	南あわじ市阿那賀(別図13 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図13のとおり

伊毘(2)Ⅱ (125020058)	南あわじ市阿那賀(別図54 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図54のとおり
志知口Ⅲ (125020060)	南あわじ市志知口(別図55 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図55のとおり
志知奥(1)Ⅲ (125020061)	南あわじ市志知奥(別図56 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図56のとおり
志知奥(2)Ⅲ (125020062)	南あわじ市志知奥(別図57 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図57のとおり
志知(1)Ⅲ (125020063)	南あわじ市志知飯山寺(別 図58のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図58のとおり
西本村(1)Ⅲ (125020065)	南あわじ市津井(別図59の とおり)	急傾斜地の崩壊	別図59のとおり
西本村(2)Ⅲ (125020066)	南あわじ市津井(別図60の とおり)	急傾斜地の崩壊	別図60のとおり
大唐原Ⅲ (125020067)	南あわじ市伊加利(別図61 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図61のとおり
伊加利山口(1)Ⅲ (125020068)	南あわじ市伊加利(別図62 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図62のとおり
伊加利山口(2)Ⅲ (125020069)	南あわじ市伊加利(別図63 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図63のとおり
津井Ⅲ (125020070)	南あわじ市津井(別図64の とおり)	急傾斜地の崩壊	別図64のとおり
阿那賀(1)Ⅲ (125020071)	南あわじ市阿那賀(別図65 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図65のとおり
北栄(1)Ⅲ (125020072)	南あわじ市阿那賀(別図66 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図66のとおり
阿那賀南Ⅲ (125020073)	南あわじ市阿那賀(別図67 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図67のとおり
北栄(2)Ⅲ (125020074)	南あわじ市阿那賀(別図68 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図68のとおり
阿那賀(2)Ⅲ (125020075)	南あわじ市阿那賀(別図69 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図69のとおり
北栄(3)Ⅲ (125020076)	南あわじ市阿那賀(別図70 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図70のとおり
北栄(4)Ⅲ (125020077)	南あわじ市阿那賀(別図71 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図71のとおり
阿那賀(3)Ⅲ (125020078)	南あわじ市阿那賀(別図72 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図72のとおり
阿那賀(4)Ⅲ (125020079)	南あわじ市阿那賀(別図73 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図73のとおり

伊毘(5) (125020080)	南あわじ市阿那賀(別図74 のとおり)	急傾斜地の崩壊	別図74のとおり
志知口西谷Ⅰ (225020002)	南あわじ市志知奥(別図75 のとおり)	土石流	別図75のとおり
志知南谷Ⅰ (225020003)	南あわじ市志知南(別図76 のとおり)	土石流	別図76のとおり
開発南谷Ⅰ (225020006)	南あわじ市湊(別図77のと おり)	土石流	別図77のとおり
善太郎川Ⅰ (225020011)	南あわじ市阿那賀志知川 (別図78のとおり)	土石流	別図78のとおり
間河瀬池谷Ⅱ (225020014)	南あわじ市志知奥(別図79 のとおり)	土石流	別図79のとおり
釜池谷Ⅱ (225020015)	南あわじ市志知奥(別図80 のとおり)	土石流	別図80のとおり
飯山寺谷Ⅱ (225020019)	南あわじ市志知南(別図81 のとおり)	土石流	別図81のとおり
片山池谷Ⅱ (225020020)	南あわじ市志知南(別図82 のとおり)	土石流	別図82のとおり
開発北谷Ⅱ (225020021)	南あわじ市湊(別図83のと おり)	土石流	別図83のとおり
杉谷川Ⅱ (225020022)	南あわじ市湊(別図84のと おり)	土石流	別図84のとおり
比丘尼池谷Ⅱ (225020023)	南あわじ市伊加利(別図85 のとおり)	土石流	別図85のとおり
西路北谷(2)Ⅱ (225020030)	南あわじ市阿那賀西路(別 図86のとおり)	土石流	別図86のとおり

(別図1から別図86までは省略し、兵庫県県土整備部土木局砂防課、淡路県民局洲本土木事務所及び南あわじ市役所に備え置いて縦覧に供する。)